

ACCESORIOS

Carrito

Carrito de transporte de alta calidad,
plegable



Cinzel

Para punzar taladros de muestreo
De acero inox, con pedal y asa



Mango sonda de vacío



Adaptador campana sonda de vacío



Prolongación sonda de vacío 10 cm

- Acoplamientos Geka en ambos lados



Manguera de conexión sonda de vacío a mochila

- Conectores Serie 21 en ambos lados



Manguera de conexión aparato de medición a carrito

- Conectores Serie 20 en ambos lados



13.2 TÉCNICA DE CARGA

Cargador para acumulador intercambiable

- incl. cable de conexión y casquillo metálico



Acumulador intercambiable para bomba de vacío

- incl. cable de conexión y clavija metálica



13.3 OTROS ACCESORIOS

Atornillador hexagonal

- Para los tornillos de los aparatos portátiles de medición y otros



Elemento de filtro para la trampa de condensado / filtro antipolvo

- 5 μm , polímero flexible Cellpor



Filtro hidrófobo 30/1,0 μM amarillo

- Para flotador y sonda de taladro GOLIATH



Junta esponja

- incl. anillo soporte y junta



Bola de goma esponjosa 20 mm



Fusible 10A 5x20 mm

