



Accesorios para aparatos portátiles de medición:

			
Ref. 202002	Ref. 262003	Ref. 262004	Ref. 312018
Fuente de alimentación 230V A 12V 1100mA	Base de carga individual para equipos Esders	Base de comunicación IR- USB con software PC1 + 1 licencia	Tapón de prueba DN 25
			
Ref. 262009	Ref. 262008	Ref. 262001	Ref. 262002
Impresora térmica	Maletín de trabajo	Estuche protector	Correa de transporte
			
conexiones			

¡Consultar para otros accesorios!